

Dynamomètre de levage, Heavy duty

	Caractéristique • Boîtier métallique • Pour l'environnement industriel • Grand affichage LCD, rétro-éclairé • Fonction „Hold“ • Manille (en haut) et crochet en inox (en bas) • Choix d'unité de mesure (kg, lb) • Opération immédiatement avec des piles 3xAA (inclus) • Fonction „auto-off“ • Étalonnage par l'utilisateur
--	---

	Modèles			
<i>Numéro d'article</i>	<i>Capacité</i>	<i>Charge minimum</i>	<i>Division</i>	<i>Vérification par l'état</i>
PHS30-HD	30kg	200g	10g	non
PHS50-HD	50kg	400g	20g	non
PHS100-HD	100kg	1000g	50g	non

Construction	
Matériel de la plate-forme	en aluminium
Couleur	bleu
Dimension (sans suspension)	140x81x46mm
Plate-forme	65x22mm
Poids net / Poids brut	608g / 800g

Données techniques	
Affichage	LCD, 55x24mm
Unité de mesure	kilogramme, livre
Étalonnage	par l'utilisateur est possible
Conformité	CE, RoHS
Alimentation	Fonction en piles 3xAA (inclus).
Température d'utilisation	0° - 40°C / 32° - 104°F
Interface	non
Mode d'emploi	allemand, français, anglais
Contenu de la livraison	manille en en haut et crochet en bas, des piles 3xAA